

TÖÖLÖN PALLOKENTÄN JUNIORIKUPLA

LUONNOS

ARKKITEHTITOIMISTO JKMM OY LAPINRINNE 3 00100 HELSINKI P.+358 (0)9 2522 0700 F.+358 (0)9 2522 0710 WWW.JKMM.FI

14.03.2013



J K M M A R K K I T E H D I T
LAPINRINNE 3, 00100 HELSINKI
PUH. 09 2522 0700, FAX 09 2522 0710
WWW.JKMM.FI

HANKEKUVAUS - TÖÖLÖN PALLOKENTÄN JUNIORIKUPLA

Lyyhyt yleiskuvaus

Hakija	Helsinki Stadion Management / Aki Riihilahti, toimitusjohtaja
Kiinteistötunnus	91-14-9904-100-3
Osoite	Pohjoinen Stadiontie / Nordenskiöldinkatu 13 / Urheilukatu / Paavo Nurmen tie, 00250 Helsinki
Rakennelma, lkm	Uusi tilapäinen ja osavuotinen rakennelma viiden vuoden määräajaksi, 1 kpl
Käyttötarkoitus	Urheilutilta / Jalkapalloharjoitushalli nykyisen jalkapallokentän päälle
Typpi	Yksikerroksinen hallirakenne
Rakenne	Pneumaattainen ylipainehalli, kaksikerroksinen kuori, vahvistettu pvc-pintainen polyesterikangas
Kerrosluku	I

Juniorikuplan tarve

Helsinki Stadion Management Oy haluaa rakentaa Töölön Pallokentälle 7 ylipainehallin jalkapalloa harrastavien juniorien talvikauden harjoittelua varten. Tämä juniorikuplaksi kutsuttu rakenne on tarkoitettu purkaa aina kesäkausiksi pois samaan tapaan kuin esimerkiksi Käpylä Pallon Koskelantien länsipään eteläpuolella sijaitseva harjoitushalli. Helsingin alueella on erittäin vähän kunnollisia talviharrastusoloja suuren harrastajamäärään nähden. HJK:n 2000 junioriperheen lisäksi halli parantaisi osaltaan pääkaupunkiseudun juniorijalkapalloilijoiden kestävämmäitä talvirajoitusoloja myös muiden Helsingin joukkueiden ja koulujen suhtein. Pallokentän junioripalloilijat tarvitsevat arvoisensa laadukkaan toimintaympäristön myös talvikaudella.

Töölön pallokentän historiaa

Töölön pallokenttä on Suomen ensimmäinen kunnollinen jalkapallon pelaamiseen tarkoitettu nurmikenttä, joka avattiin vuonna 1915. Se rakennettiin alun perin yksityisenä, mutta Helsingin kaupunki otti sen hoitoonsa vuonna 1939. Vuoden 1952 Helsingin olympialaisten yhteydessä Töölön pallokentällä pelattiin yhteensä viisi jalkapallo-ottelia. Kentän viereen, Urheilukadun laitaaan rakennettiin 1990-luvulla Finnair Stadium, nykyiseltä nimeltään Sonera Stadium. Rakennuksesta järjestettiin yleinen arkitehtuurkilpailu. Kilpailun voittaneet Atelier23-arkkitehdit, Olivier Lemarchand, Ritva Kokkola ja Thomas Seehan suunnittelivat Stadionin. Uuden stadionin rakentamisen yhteydessä myös Pallokenttää peruskorjattiin, aurinkokatsomo kunnostettiin, konevarastot ajanmukaistettiin ja katsomon alle rakennettiin uudet kahvilatilit. Samalla Urheilukadun puoleiset katsomot purettiin, nurmet peruskorjattiin ja ykkösurneja varten rakennettiin uusi kuulutamo.

Nykylilanne

Nykymuodossaan Pallokenttä käsittää kaksoisnurmikenttää ja neljä tekoniurminnitteista kenttiä. Kentät ovat täysimittaisia, valaistuja ja lämmitettyjä. Pallokentän ykkösurnella pelaavat kotiottelunsa muun muassa Atlantis FC ja Kiffen. Tekoniurmit ovat ympärvuotisessa harjoituskäytössä. Töölön Pallokenttä 7:n tekoniurmi ollaan uusimassa. Jos Helsinki Stadion Management ottaa vastuun kentästä, vapautuu se samalla lisäoloosuhderesursseja muille pääkaupunkiseudun kentille. Nykyikäiset sosiaalililitat sijaitsevat Sonera Stadiumin yhteydessä.

Kaupunkikuva

Töölön Pallokenttä (ruots. Tölö bollplan) sijaitsee Helsingin Taka-Töölössä, Urheilukadun ja Olympiastadionin välissä, keskellä kaupunkia hyvien liikenneyhteyksien varrella. Pallokenttä on osa Helsingin halki kulkeavaa keskuspuistoa, joka jatkuu Töölönlahden puistoalueelta Olympiastadionin kautta pohjoiseen. Juniorikupla sijoittuu Pallokenttälleen keskelle, Pohjoisen Stadionien länsipuolelle, tekoniurminnitteelle Pallokentälle 7. Sen asema jäähallin, Sonera Stadiumin ja Olympiastadionin välissä tilassa on kaupunkikuvalle merkittävä osana pallokentän muodostamaa kokonaisuutta. Toiminnan määrittelemän korkeutensa vuoksi Juniorikuplan hahmo näkyvissä on pallokentän ulkoilureitin lisäksi ympäröiville kaduille, etenkin Nordenskiöldinkadulle pohjoiseen sekä vähäisemmässä määrin Urheilukadulle etelään. Väliaikaisesta luonteestaan huolimatta kuplahalli sovittautuu osaksi merkittävä ja aktiivista miljöötä vahvistaen sen omaleimaisuutta ja myönteistä julkisuutta. Hallin kaupunkikuvalinen asema edellyttää harkittua arkitehtonista otetta ja yksityiskohdissaan korkeatasoista toteutustapaa. Ylipainehallin rakenteellinen, kaartuva muoto on lähtökohtana luonteva puistomaiseen ympäristöön. Alueen nykyisten urheilupaikkarakennusten tapaan sen arkitehtuuri toistaa rauhallisin elein kaarevia muototeemoja.

Arkkitehtuuri

Rakennuspaikka Töölön pallokentällä on arkitehtuurille haastava. Onnistunut ratkaisu rakentaa alueen identiteettiä ja sen imagollinen merkitys niin hallin käyttäjille kuin kaupungille on huomattava. Suunnitelman tavoitteena on ratkaista kaupunkikuvaliset haasteet arkitehtonisesti yksinkertaisin keinoin. Tämä edellyttää hallirakenteen osien huolellista suunnittelua ja toteutusta.

Kaikkiin suuntiin jatkuvasti kaartuva holvimainen kokonaismuoto muuttuvalla säärellä on pneumaattiselle rakenteelle luonteenomainen. Halli kiinnittyy ympäristöönsä vaalean pintansa ja yksinkertaisen sileän muotonsa avulla. Hallin pinta muodostuu värilään taitetusta valkoisesta kankaasta yhdistettyyn läpikuultaviin vaaleisiin osiin. Pinnan kuviointi toteuttaa hallin rakenteellista suuntaa. Halli on esitetty toteutettavan valoa osin läpäisevästä sekä läpäisevästä läpäisevästä kankaasta tasaisena, geometrista muotoa korostavana, mahdollisimman yhtenäisenä pintana. Kangaspinnan yhtenäisyys ja muodon jatkuvus onkin kaupunkikuvalisen tavoitteen kannalta ensisijainen. Pinnan kuviointi toistaa ympäristön arkitehtuurin yksinkertaista muotoaiheista. Vapaasti taipuva, valoa eri tavoin läpäisevä kangaspinta elää kaupunkikuvassa valaistuna vuorokauden aikojen mukaan. Hallin sisältää valaistaan kentän reuna-alueilta kangaspinnan kautta heijastavin epäsuorin valaisimmin, jolloin valoa läpäisevät osat hohtavat näkyvinä myös ulkona kaupunkitilassa. Halli on jaettu neljään varastoitaan osaan, jotka kiinnitetään yhteen alumiinilatoin.

Uloskäyntien sijainti nurkissa on optimaalinen niin sisäänkäyntien löydettävyyden ja saavutettavuuden kuin sisätilan poistumisteidenkin kannalta. Niiden selkeä muotoilu tukee yksinkertaisen kokonaismuodon tavoitetta. Sisäänkäyntien materiaalina on teräs ja läpinäkyvä muovi.

Ylipainehallin rakenne

Juniorihallin rakenteellisena lähtökohtana on hahmoltaan tasainen pvc-muovilla pinnioitettu kaksikuorinen polyesterikankainen halli, jonka sisäpuolella ja väliltässä vallitsee ulkoilmalla korkeampi painetaso. Hallin sisään ja kuoren väliseen tilaan puhallettu ilma pitää vaipan pystyssä ja oikeassa muodossaan. Ilmapuhalluksen jatkuvuus varmistetaan sähkövirran katkeamisen varalta automaattisella varajärjestelmällä. Paineensäätöautomatiikalla kompensoidaan tuulen ja runsaan lumisateen vaikutuksia hallin vaipan väliaikaisiin muodonmuutoksiin. Kankainen ylipainehalli ankkuroidaan kiinteisiin perustuksiin, joiden sijoittaminen näkymättömiin kenttäpinnan alle suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti. Pitkää käytölkää tavoiteltaessa hallin kangas käsittellään kosteutta ja liika hylkiväksi. Hallin asianmukainen varastointi ja ylläpito turvaavat sen kestävyyden.

Juniorikuplan tilat

Halli on yksi suuri harjoitustila, jonka yhtenäinen tekoniurmkenttä on jaettavissa rajaviivoin pienempiin harjoitusketjuun. Laidoilla on odotus- ja lämmittelyvyöhykkeet.

Tekniset tilat sisältävät lämmitysyksikön, IV-koneet, diesel-varavoimakoneen sekä sähkökeskuksen ja sijaitsevat ulkona erillisessä yksikössä.

Hallista ulos johtaa kolme hätäuloskäyntiä, kaksi hallin lounais- ja luoteisnurkissa sekä yksi itäjulkisivun keskellä. Lounaisnurkan sisäänkäynti on integroitu huoltokäynti, luoteisnurkan pääsisäänkäyntiin liittyytä myös pyöröovi sekä esteetön pyörätuoli-ilmalukko. Puku-, pesu-, wc- ja huoltotilat sijaitsevat SoneraStadiumin stadionrakennuksessa kuten väestönsuojalatkin.

Pysäköinti ja tontin huolto

Alueen autopaikat sijaitsevat kentän läheisyydessä Pohjoisen Stadionien eteläpäässä sekä saman tien varressa. Kenttien käyttäjät pysäkövät alueella myös Pohjoisen Stadionien ja Jäähallin välisellä pysäköintialueella. Kenttää käytetään nykyäänkin ympäri vuoden, eikä halli siten kasvata olennaisesti alueen nykyistä käyttöä ja vaikuta alueen autopaikkatarpeeseen.

Poistumis- ja huoltoreitit rakennukseen kaikilla sivuilla sekä yhteydet Sonera Stadiumin huolto- ja pukutiloihin pidetään kunnossa ympäri vuoden. Lumi poistetaan hallin ympäriltä, minkä vuoksi sitä kiertää minimissään 3 metriä leveä huoltovyöhyke. Pelastus- ja sammatusreitit ohjataan ympäröiviltä kaduilta ja tasoilta. Kentällä on sadevesiviemärinti.

Talotekniset ja palotekniset ratkaisut

Hallissa on koneellinen ilmanvaihto, tulo- ja poistoilma sekä lämmöntalteenotto. Tekninen yksikkö sijaitsee hallin ulkopuolella itäisen pitkän sivun keskellä, josta ilmakanavat johdetaan maan alla sisälle halliin.

Halli liitetään kaukolämpöön. Liittymisen on suunniteltu kenttien nykyisen lämmitysputkiston kaukolämpöliittymän kohdalta, hallin eteläisen nurkan eteläpuolelta. Lämmitysputkistot kaivetaan ja kanavoidaan maan alla tekniselle yksikölle. Nykyinen kentän lämmitysputkisto poistetaan käytöstä. Hallitila muodostaa yhden palo-osaston. Kulkureitin pituus lähimpään uloskäytävään on enintään 45 metriä ja kunkin poistumistien leveys vähintään 1200 mm, yhteensä 4400mm. Rakenteellisen kankaan paloluokka B1-s2.

Kaavatiedot ja toimenpidelupahakemus

Alueen asemakaava on vanhentunut. Sen kaavatunnus on 2261 (pvm 17.7.1942) ja se koskee Olympiastadionin tonttia 14/514 ja yleisiä alueita. Viereisen jalkapallostadionin ja siihen liittyvien alueiden kaavatunnus 10630 (20.8.1999) merkinnällä YU määritää Urheilutoimintaa palvelivien rakennusten korttelialuetta. Hankkeelle haetaan toimenpidelupaa tilapäiselle rakennukselle viiden vuoden määräajaksi. Kaavan puuttumisen ja rakennuskiellon vuoksi toimenpideluvan edellytyksenä on kaavoittajan puoltava lausunto. Alue on Helsingin kaupungin omistama ja Liikuntaviraston hallinnassa. Toimenpidelupahakemusta varten Stadion Management tekee lyhytaikaisen vuokrasopimuksen Liikuntaviraston kanssa tai hakijana on Liikuntavirasto / Kiinteistövirasto.

Laajuustiot

Hyöty-ala, sisätilan ala	5 370 hym ²
Kokonaisala / kerrosala	5 490 brm ²
Tilavuus	57 757 brm ³
Vaipan pinta-ala	6 750 m ²
Hallin mitat l / p / k	61,3m / 90m / 18,1m




TÖÖLÖN PALLOKENTÄN JUNIORIKUPLA


LUONNOS

ASEMAPIIRUSTUS

ARKKITEHTITOIMISTO JKMM OY LAPINRINNE 3 00100 HELSINKI P.+358 (0)9 2522 0700 F.+358 (0)9 2522 0710 WWW.JKMM.FI



1:1000 14.3.2013



TÖÖLÖN PALLOKENTÄN JUNIORIKUPLA



LUONNOS

ARKKITEHTITOIMISTO JKMM OY LAPINRINNE 3 00100 HELSINKI P.+358 (0)9 2522 0700 F.+358 (0)9 2522 0710 WWW.JKMM.FI

POHJAPIIRUSTUS

1:250

14.3.2013



TÖÖLÖN PALLOKENTÄN JUNIORIKUPLA

LUONNOS


LEIKKAKUSET

1:250


14.3.2013

ARKKITEHTITOIMISTO JKMM OY LAPINRINNE 3 00100 HELSINKI P.+358 (0)9 2522 0700 F.+358 (0)9 2522 0710 WWW.JKMM.FI


1
2
3
VAHVISTETTU PVC-PINTAINEN POLYESTERIKANGAS
TERÄS
MUUVI



JULKISIVU LOUNAASEEN



JULKISIVU LUOTEESEEN



TÖÖLÖN PALLOKENTÄN JUNIORIKUPLA

LUONNOS


JULKISIVUT LOUNAASEEN JA LUOTEESEEN

1:250


14.3.2013

ARKKITEHTITOIMISTO JKMM OY LAPINRINNE 3 00100 HELSINKI P.+358 (0)9 2522 0700 F.+358 (0)9 2522 0710 WWW.JKMM.FI

1 VAHVISTETTU PVC-PINTAINEN POLYESTERIKANGAS
2 TERÄS
3 MUOVI






JULKISIVU KOILLISEEN




JULKISIVU KAAKKOON

		TÖÖLÖN PALLOKENTÄN JUNIORIKUPLA		
LUONNOS		JULKISIVUT KOILLISEEN JA KAAKKOON	1:250	14.3.2013
ARKKITEHTITOIMISTO JKMM OY LAPINRINNE 3 00100 HELSINKI P.+358 (0)9 2522 0700 F.+358 (0)9 2522 0710 WWW.JKMM.FI				



TÖÖLÖN PALLOKENTÄN JUNIORIKUPLA		
LUONNOS	1:250	JULKISIVUT
ARKKITEHTITOIMISTO JKMM OY LAPINRINNE 3 00100 HELSINKI P.+358 (0)9 2522 0700 F.+358 (0)9 2522 0710 WWW.JKMM.FI		14.03.2013



TÖÖLÖN PALLOKENTÄN JUNIORIKUPLA

LUONNOS 1:250 JULKISIVUT

ARKKITEHTITOIMISTO JKMM OY LAPINRINNE 3 00100 HELSINKI P.+358 (0)9 2522 0700 F.+358 (0)9 2522 0710 WWW.JKMM.FI

14.03.2013



TÖÖLÖN PALLOKENTÄN JUNIORIKUPLA

LUONNOS

NORDENSKIÖLDINKADULTA

14.03.2013

ARKKITEHTITOIMISTO JKMM OY LAPINRINNE 3 00100 HELSINKI P.+358 (0)9 2522 0700 F.+358 (0)9 2522 0710 WWW.JKMM.FI



TÖÖLÖN PALLOKENTÄN JUNIORIKUPLA

LUONNOS

NORDENSKIÖLDINKADULTA

14.03.2013

ARKKITEHTITOIMISTO JKMM OY LAPINRINNE 3 00100 HELSINKI P.+358 (0)9 2522 0700 F.+358 (0)9 2522 0710 WWW.JKMM.FI



TÖÖLÖN PALLOKENTÄN JUNIORIKUPLA

LUONNOS

ETELÄSTÄ

14.03.2013

ARKKITEHTITOIMISTO JKMM OY LAPINRINNE 3 00100 HELSINKI P.+358 (0)9 2522 0700 F.+358 (0)9 2522 0710 WWW.JKMM.FI




TÖÖLÖN PALLOKENTÄN JUNIORIKUPLA

LUONNOS

HARJOITUSKENTÄLTÄ

14.03.2013

ARKKITEHTITOIMISTO JKMM OY LAPINRINNE 3 00100 HELSINKI P.+358 (0)9 2522 0700 F.+358 (0)9 2522 0710 WWW.JKMM.FI



TÖÖLÖN PALLOKENTÄN JUNIORIKUPLA

LUONNOS


URHEILUKADULTA

14.03.2013

ARKKITEHTITOIMISTO JKMM OY LAPINRINNE 3 00100 HELSINKI P.+358 (0)9 2522 0700 F.+358 (0)9 2522 0710 WWW.JKMM.FI



TÖÖLÖN PALLOKENTÄN JUNIORIKUPLA	
LUONNOS	ILMAKUVA
ARKKITEHTITOIMISTO JKMM OY LAPINRINNE 3 00100 HELSINKI P.+358 (0)9 2522 0700 F.+358 (0)9 2522 0710 WWW.JKMM.FI	14.03.2013




TÖÖLÖN PALLOKENTÄN JUNIORIKUPLA

LUONNOS

ILMAKUVA

14.03.2013

ARKKITEHTITOIMISTO JKMM OY LAPINRINNE 3 00100 HELSINKI P.+358 (0)9 2522 0700 F.+358 (0)9 2522 0710 WWW.JKMM.FI



B												
A												
Rev.	Data	Nome	Descrizione aggiornamento	Data								
				Contr.								
<p>Progetto PRESSO 61x90 Forma 5</p> <p>Cliente Helsinki</p> <p>Oggetto Sezione Cordolo Fondazione prelimnare</p>												
<p>Amministrazione e Uffici Commerciali Via Roma 3 - Castelnovo Scrivia (AL) I-15053 Stabilimento e Ufficio Tecnico Strada Sgarbazzolo 4 - Castelnovo Scrivia (AL) I-15053</p> <p>Proprieta' CANOBBIO s.p.a. Riproduzione e divulgazione vietata a termine di legge</p> <table border="1"> <tr> <td>Data</td> <td>Nome</td> <td>Data Contr.</td> <td>Contr.</td> </tr> <tr> <td>12-03-2013</td> <td>og</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Data	Nome	Data Contr.	Contr.	12-03-2013	og		
Data	Nome	Data Contr.	Contr.									
12-03-2013	og											
<p>File : _____ Blocco : _____</p> <p>Scala 1 : _____ UNI A Prog. est. _____</p> <p>Progetto n° RDO Dis. 100 Rev. 0</p>												



TÖÖLÖN PALLOKENTÄN JUNIORIKUPLA

LUONNOS

LUONNOS PERUSTUKSEN PERIAATE

14.03.2013

Architecture textile

PRECONSTRAINT®
1002S2•1202S2•1302S2•1502S2•^{1002S2}

Propriétés techniques	Préconstraint® 1002 S2 back PVDF	Préconstraint® 1202 S2 back PVDF	Préconstraint® 1302 S2 back PVDF	Préconstraint® 1502 S2 back PVDF	Normes
Fil	1100 Dtex PES HT	1100 /1670 Dtex PES HT	1100/2200 Dtex PES HT	1670/2200 Dtex PES HT	
Poids	1050 g/m ²	1050 g/m ² (1250 g/m ²)*	1350 g/m ²	1500 g/m ²	EN ISO 2286-2
Laize	180 cm	267 cm	180 cm	180 cm	(-1mm/+1mm)
Résistance rupture (chaîne/trame)	420/400 daN/ 5 cm	560/560 daN/ 5 cm	800/700 daN/ 5 cm	1000/800 daN/ 5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame)	55/50 daN	80/65 daN	120/110 daN	160/140 daN	DIN 53.363
Adhérence	12 daN/ 5 cm	12 daN/ 5 cm	13 daN/ 5 cm	15 daN/ 5 cm	EN ISO 2411
Réaction au feu	M2/NF P 92-507 • B1/DIN 4102-1 BS 7837 • M2/UNE 23.727 Test 2/NFPA 701 • CSMF T19	B1/DIN 4102-1 • BS 7837 CSFM T 19 • SITAC/SIS 650082 Test 2/NFPA 701	B1/DIN 4102-1 • BS 7837 CSFM T 19 Test 2/NFPA 701	B1/ONORM B 3800-1 Test 2/NFPA 701 • CSMF T 19	SITAC/SINTEF/ETA/SIS 650082
Euroclasse	ASTM E84 • Class C/ASTM E 108 B-s2,d0/EN13501-1	B-s2,d0/EN13501-1	C-s2,d0/EN 13501-1	C-s2,d0/EN 13501-1	
Traitement de surface	Formule S2 : alliage PVDF calibré 2 ^e génération				
Traitements envers	PVDF soudable (pour une meilleure résistance à la pollution de la face envers de la toile)				
Destination du produit	Structures textiles fixes ou démontables				

Le traitement back PVDF capitalise sur l'excellente tenue au vieillissement du fluoropolymère et, sans modifier le processus de confection, permet un meilleur rendu esthétique des toiles sous toutes leurs formes et sous tous les angles.
Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/-5%.

Informations complémentaires

Epaisseur d'induction en crête des fils	350 µ	270 µ	300 µ	300 µ
Epaisseur totale	0,78 mm	0,78 mm	1,02 mm	1,14 mm
Indice de blanc	82 %	82 %	82 %	82 %
Propriétés optico-solaires**	ASHRAE 74 1988 ISO EN 410			
Transmission solaire	Ts 6 %	Ts 6 %	Ts 7 %	Ts 6 %
Réflexion solaire	Rs 78 %	Rs 80 %	Rs 77 %	Rs 80 %
Absorption solaire	As 16 %	As 14 %	As 16 %	As 14 %
Facteur solaire	Fs (g) 12 %	Fs (g) 10 %	Fs (g) 13 %	Fs (g) 10 %
Transmission lumière visible	Tv 4%	Tv 4,5%	Tv 4,5%	Tv 3%
Réflexion lumière visible	Rv 88%	Rv 88%	Rv 88%	Rv 89%
Transmission UV	T-UV 0%	T-UV 0%	T-UV 0%	T-UV 0%
Conductance thermique globale / simple membrane				Emley Solar & Sky U-V radiometer
Position verticale	U= 5,6 W/m ² /°C			
Position horizontale	U= 6,4 W/m ² /°C			
Conductance thermique globale / double membrane				
Position verticale	U= 2,9 W/m ² /°C			
Position horizontale	U= 3,1 W/m ² /°C			
Indice d'affaiblissement acoustique	Rw: 15 dBA	Rw: 15 dBA	Rw: 16 dBA	Rw: 17 dBA
Températures extrêmes d'utilisation	-30°C/+ 70°C	-30°C/+ 70°C	-30°C/+ 70°C	-30°C/+ 70°C
Système de management de la qualité				ISO 9001


* Classement M2 disponible uniquement sur demande. Fabrication spéciale à 1250 g/m². ** Valeur en blanc 8626S2 uniquement.

Les données U sont des valeurs obtenues par calcul lors de simulations des conditions moyennes d'utilisation et sont données comme ordre de grandeur.

L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en œuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination.

Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.

www.ferrari-architecture.com



Une plate-forme 3D dynamique qui intègre différentes solutions architecturales. Un espace architecture textile et une zone réservée permettant aux professionnels de télécharger documentations, outils techniques et photos de réalisations.
www.ferrari-architecture.com

FERRARI



Service prescription



Le service prescription de Ferrari® est à votre disposition pour vous renseigner, vous conseiller et vous proposer des solutions spécifiques et innovantes en réponse à des cahiers des charges précis.

Un formulaire pour vos projets est disponible sur : www.ferrari-architecture.com

Nous contacter : Tél. 04 74 83 59 59
E-mail : prescriptionferrari@ferrari-texyloop.com

PRECONSTRAINT® est une marque déposée de Ferrari®.

Photo couverture : Casa Cuervo, Théâtre de plein air - Mexique




	TÖÖLÖN PALLOKENTÄN JUNIORIKUPLA	
LUONNOS	ULKOKANKAAN OMINAI SUUDET	
ARKKITEHTITOIMISTO JKMM OY LAPINRINNE 3 00100 HELSINKI P.+358 (0) 9 2522 0700 F.+358 (0) 9 2522 0710 WWW.JKMM.FI	14.03.2013	

Report di ispezione


Data report 18/02/2010

Società Studio Tecnico Ing. Cesare Orsini
 Indirizzo Via Arcoveggio 74/2/T 40129 Bologna
 Operatore termografico Ing. Cesare Orsini

Cliente Struttura sita a Canobbio
 Indirizzo sito Reggio Emilia
 Contatto Sig. Boari





DISTANT BETWEEN MEMBRANE:
 300 mm to 400 mm



Parametri oggetto e immagine	Commenti di testo
Modello termocamera FLIR ThermaCAM B2	
Data immagine 2010:02:04 16:53:41	
Nome immagine IR_0482.jpg	
Emissività 0,95	
Temperatura riflessa 25,2 °C	
Distanza oggetto 20,0 m	

Descrizione
 Temp. interna misurata: 18 °C
 Temp. esterna misurata: 4°C
 Dall'immagine si riscontra una omogenetà di temperatura su tutta la struttura esterna in esame e quindi una assenza di ponti termici verso l'esterno.





Typ	140	180	350
250	250	480	580
300	300	5600	
580			
L	4000	5250	5600
B	1260	1670	2100
H	1090	1360	1800
A	200	250	250
C	1050	1560	1610
D	650	650	960
E	1910	2320	3060
F	1040	1100	1170
K	240	440	515
M	2720	3700	3915
ϕN	800	1000	1200
ϕO	600	800	1000
R	585	730	925
T	1180 930	1130 1190	970 2x 1200
T	— 25/300	1590 1190	970 2x 1640

- 1 Pww-register
 2 Exhaust manifold for comstion engine
 3 Fresh air aspiration grid
 Stand-By blower
 4 Return air blind
 5 Re-circulating air connection
 6 Airfilter
 7 Blow out connection
 8 Fuel filling pipe
 Stand-By blower
 9 Stand-By blower
 10 Switch cabinet
 11 Main blower
 12 Air intake flap
 13 Return flap for Stand-By blower
 14 Fresh air aspiration grid
 Main blower
 15 Freece protection thermostat
 16 Air current control
 Main blower

Subject to technical changes and dimensions



Gustav Nolting GmbH - Neuzeitliche Heiztechnik
 Orbker Straße 38, D – 32758 Detmold
 Tel.: + 49 (0)5231-6001-0, Fax: + 49 (0)5231-6001-51
 email: info@gustav-nolting-gmbh.de
 Internet: www.gustav-nolting-gmbh.de

Compact blowing unit with PWW-Heat exchanger

440000-22

gültig ab: 08/2005




TÖÖLÖN PALLOKENTÄN JUNIORIKUPLA

LUONNOS

NOLTING LAITTEISTON MITAT

ARKKITEHTITOIMISTO JKMM OY LAPINRINNE 3 00100 HELSINKI P.+358 (0)9 2522 0700 F.+358 (0)9 2522 0710 WWW.JKMM.FI

14.03.2013



TÖÖLÖN PALLOKENTÄN JUNIORIKUPLA

LUONNOS

NOLTING LAITTEISTON KAAVIO

ARKKITEHTITOIMISTO JKMM OY LAPINRINNE 3 00100 HELSINKI P.+358 (0)9 2522 0700 F.+358 (0)9 2522 0710 WWW.JKMM.FI

14.03.2013

Sales Text

Series: Compact Blower for Air Domes K-PWW/D Blower Combination: Warm Air Heater with Stand-by Unit

Warm air heater with installed PWW heater, filter unit and stand-by unit

Casing

- Panelling made of galvanized sheet steel
- Solid encircling base frame
- Welded casing construction made of profile steel
- Isolation of exterior panelling against heat emission with steel shields
- Outside primed and varnished
- Varnish in weatherproof version
- Extensive service doors with special lock
- Protection of all interior parts against undercorrosion
- Mutual supply air connector with adjustable backflow damper for stand-by unit and control damper for main blower
- Fuel tank and starter battery integrated for stand-by unit
- Re-circulated air connector with control damper for dome pressure regulation
- Fresh air suction with weather protection blinds and automatic backflow dampers

Heat exchanger and Filter unit

- Version in Cu/Al or galvanized steel
- Connections with inch thread or flange and counter flange
- Pocket filter EU3 with alternate frame

Blower

- Radial fans, partially paired and double fluted
- Fan prop bearings in well dimensioned rolling bearings
- Main fan drive by electrical engine
- Auxiliary fan drive by diesel engine
- Transmission with multi fan belts
- Both blowers work completely independent of each other

Regulation and security systems

- Integrated shifting device (main/stand-by unit)
- Automatic switch-on and switch-off
- Anti-freeze thermostat
- Control system with 3-way-valve
- MIN-air supply temperature limiter

Complete switching cabinet for both device parts

incl. all necessary operational and control lamps

- Operation hours counter for stand-by unit
- Charge ampere meter for battery protection charger
- Thermostat/anti-freeze protection
- Fan drive
- Automatic shift/switch-on/switch-off
- Charger
- All controls

Special versions upon request

- Steam
- Electrical

Dimension sheet: 440000-22

Price list: E 04 6025




Gustav Nolting GmbH – Neuzeitliche Heiztechnik
Orbker Straße 38, D-32758 Detmold
Tel.: +49 (0) 5231-6001-0, Fax : +49 (0) 5231-6001-51
Email: info@gustav-nolting-gmbh.de
Internet: www.gustav-nolting-gmbh.de

Valid starting 08-2005
K-PWW-D_EN
Page 1 of 1


Entlüftung de-aeration

Wärmetauscher im K-PWW heat exchanger in K-PWW




	TÖÖLÖN PALLOKENTÄN JUNIORIKUPLA LUONNOS OMNAISUUDET JA KAUKOLÄMMÖN RAJAPINTA 14.03.2013 <small>ARKKITEHTITOIMISTO JKMM OY LAPINRINNE 3 00100 HELSINKI P.+358 (0)9 2522 0700 F.+358 (0)9 2522 0710 WWW.JKMM.FI</small>	
--	--	--

VISTA LATERALE



PIANTA



SPECIFICHE MATERIALI

ACCIAIO PER CARPENTERIA: S 275 (Fe 430)	$f_t \geq 430 \text{ N/mm}^2$	$f_y \geq 275 \text{ N/mm}^2$	$\epsilon_t ; A \geq 2\%$
BULLONERIA: Conforme UNI 5727-5592, VITE CLASSE TIPO 8.8, DADO CLASSE 6S	$f_t \geq 800 \text{ N/mm}^2$	$f_y \geq 640 \text{ N/mm}^2$	$f_k,N \geq 560 \text{ N/mm}^2$

NOTE

Totale pezzi: 4
Materiali: Acciaio S 275
Finitura: zincato a caldo
Tolleranze di esecuzione: $+/- 1 \text{ mm}$

C				
B				
A	06/09/2011	AR	Modifica staffa	

Rev. Data Nome Descrizione aggiornamento Data Contr.



Progetto PRESSO

Cliente OFFER

Oggetto CARPENTERIA METALLICA

Proprietà CANOBBIO s.p.a. - Riproduzione e divulgazione vietata a termine di legge

Blocco :	File :	Prog. est.
Scala 1 : 20	UNI A1	Progetto n°
Dis. 29/08/11	Nome AR	Disegno n°
Contr.		Rev. 401 A



TÖÖLÖN PALLOKENTÄN JUNIORIKUPLA

LUONNOS

EPÄSUORA VALAISTUS, ESIMERKKI

14.03.2013

ARKKITEHTITOIMISTO JKMM OY LAPINRINNE 3 00100 HELSINKI P.+358 (0)9 2522 0700 F.+358 (0)9 2522 0710 WWW.JKMM.FI