

SAAPUNUT

Kauniainen Kv & Kh	
Grankulla Stf & Sts	
Saap.	24 -01- 2020
Anl.	
DNo 272/03.06.02/19	

Till stadsstyrelsen i Grankulla
Grankullavägen 10
02700 Grankulla

Ärende: Omprövning av stadsjuristens beslut 10.1.2020 (272/03.0602/2019)

I sitt tjänsteinnehavarbeslut 10.1.2020 beskriver stadsjuristen i Grankulla stad ärendet gällande den skada som min bil [REDACTED] åsamkats i Grankulla centrum 19.6.2019. Beskrivningen är dock felaktig på vissa punkter. Hon hävdar att byggnadsentreprenören bör ansvara för skadan. Skadan har dock uppkommit på stadens gatuområde och inte på byggarbetsplatsen.

För undvikande av eventuella missförstånd beskriver jag händelsen en gång till:

Jag besökte alltså Grankulla köpcentrum, S-Markets butik den 19 juni 2019 kl. 20.30 för uppköp.

Vid infarten från Grankullavägen fanns en stor skylt som informerade om att parkeringsplatsen är stängd p.g.a. arbete och att bilisterna därför hänvisas till parkeringsplatsen på övre plan. Jag följde givetvis anvisningarna och körde framåt för att nå uppfarten till parkeringsplatsen. Just före uppfartens betongtröskel fanns en vattenpöl. Det hade regnat ganska rikligt under kvällen. Trots att jag körde i krypande fart small det till i underredet i bilens framända. Det visade sig att vattenpölen täckte en djup grop i gatan. Högra framhjulet hade alltså sjunkit ner i gropen, vars djup jag inte kunde äga vetskap om, och gropen förorsakade att bilens framdel skadades av tröskeln.

Jag rörde mig alltså inte på själva byggarbetsplatsen som fanns på den vänstra sidan om uppfarten och var avskärmd, utan på stadens gatuområde. **OBS! För ordningens skull vill jag poängtera att det ej heller fanns någon skylt/information eller annan synlig anordning som varnade för gropen.**

Den här incidenten hade alltså ingenting med byggnadsentreprenören att göra. Här förekom inget gatuarbete på denna plats, utan det var fråga om ett område som helt och hållet ägs av Grankulla stad och som även bör underhållas och skötas av staden. Jag hänvisar till bestämmelserna i Lag om underhåll och renhållning av gator och allmänna områden, i synnerhet till 2. kap. Kommunen, i detta fall Grankulla stad, ansvarar för gatuunderhållet


och för gatornas skick. Det är alltså ostridigt att Grankulla stad försummat att hålla gatan i ett för trafiken tillfredsställande skick, och därför förorsakat och bär ansvaret för skadan. Ansvaret åligger inte byggnadsentreprenören. Jag hänvisar även till rättspraxis i motsvarande fall. Dagen efter incidenten meddelade jag muntligen informationssekreterare Markus Jahnsson om det skedda. Han uppmanade mig att göra en skriftlig anmälan, vilket jag gjorde. Det första fotografiet över skadan lämnades in i samband med ansökan om ersättning 16.7.2019. Ytterligare ett fotografi som reparationsverkstaden tog lämnades in i samband med verkstadens kostnadsberäkning.

Att några andra skadefall inte inrapporterats till staden har ingen betydelse. Min bil har i alla fall åsamkats en skada som jag anser att Grankulla stad bör ersätta mig för.

Jag anhåller om att Stadsstyrelsen i Grankulla omprövar stadsjuristens beslut från 10.1.2020 och fattar beslut att ersätta den skada jag drabbats av.


Grankulla 23.1.2020

Högaktningsfullt!



Bilaga: skisser gällande händeseförloppet

SKISS 1.



SKISS 2.

